

湘南台①令和2年10月21日（水）午後 7時から
湘南台②令和2年10月24日（土）午前10時から
湘南台市民センター・公民館 ホール
六会①令和2年10月28日（水）午後 7時から
六会②令和2年10月31日（土）午前10時から
六会市民センター・公民館 ホール

「都市計画道路 善行長後線」 道路新設事業説明会

次 第 （本日の説明内容）

- 1.開会のあいさつ
- 2.道路新設事業について
 - (1) 計画路線の概要
 - (2) 現在の整備状況
 - (3) 未整備箇所状況
 - (4) 事業計画
 - (5) 整備スケジュール（予定）
- 3.質疑応答

【お問い合わせ先】


藤沢市道路河川部

道路整備課（調整担当）

電話 0466（50）3547

E-mail : fj-doro-se@city.fujisawa.lg.jp

【藤沢市全体図】



【計画路線の概要】

路線名 : 都市計画道路3・4・6号善行長後線
計画延長 : L = 5,900m
計画幅員 : W = 16.0m
計画区間 : 善行駅西口～長後駅西口

【計画路線の役割】


- (自動車交通)
 - ・ 国道467号線の交通負荷の軽減
 - ・ 地域交通の円滑化
- (アクセス性)
 - ・ 善行駅、六会日大前駅、湘南台駅、長後駅へのアクセス性向上
- (歩行者の安全性)
 - ・ 歩道整備による歩行者の安全性向上 (六会小学校の通学路)
- (防災機能)
 - ・ 災害時の延焼遮断や避難路機能

(2) 現在の整備状況

【計画路線の整備状況】

(整備済の延長)

L = 5,120m / 5,900m (約87%)



①善行駅付近→六会方面



②六会日大前駅付近



③湘南台駅付近



④湘南台→長後方面




【計画路線の未整備箇所の状況】


【未整備箇所による影響】

- 計画路線の通過交通が生活道路に流入し、生活環境へ影響
- 交通渋滞が発生
- 車道、歩道の連続性が確保されていない

【未整備箇所（平面図）】



【未整備箇所（航空写真）】



① 未整備箇所（北側）→湘南台方面



② 未整備箇所（北側）



③ 未整備箇所（南側）



④ 未整備箇所（南側）→六会方面



【現況】

①【既設交差点（不動前）】

③【変則交差点】

②【新設交差点】

【計画】

①【既設交差点（不動前）】

③【変則交差点】

②【新設交差点】





信号機【廃止】
横断歩道【廃止】
車両の通り抜け【禁止】



横断歩道【廃止】




信号機【設置】
横断歩道【設置】




標準断面図


(標準部)



(交差点部)




【現況】



【計画】



【現況】



【計画】



| 工事内容 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 道路事業 善行長後線（本線ほか） 【造成工事・擁壁工事】 | 造成工事 擁壁工事 | 造成工事 | 造成工事 | |
| 善行長後線（本線） 【（新設）街路築造工事】 | | （新設） 街路築造 | | |
| 県道403号（菖蒲沢戸塚） 【交差点改良・道路拡幅】 | | | 交差点改良 道路拡幅 | |
| （市道）湘南台291・297・247号線 【交差点改良・歩道整備】 | | | | 交差点改良 歩道整備 |
| 下水道事業 雨水幹線 | | 下水道工事 | | |